



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NORMAL PARA SEÑORITAS CENTRO AMERIC	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1 CALLE 2-64 ZNA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-0173-46	FECHA:	6/03/2025



aplicación de pintura en toda las parte exterior de 1ro y 2do nivel area de hogar
Aplicación de pintura 100% labable y 100% anti hongo



aplicación de esmalte acrílico de secado rapido a aplicarse en area de zocalo color azul



aplicación de sika zero salitre de alta calidad para exterior, aplicación en cenefas y parte de paredes que tiene cal



quitar cernido en mal estado y aplicación de cernido nuevo en area de Laboratorios de Biología, Química y Cinencias Naturales, interior e exterior y primer nivel en area de salones



reparación de porton de 10 secciones corredizo en salon de primer nivel incluye pintura




manteminiento de baranda de segundo nivel

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

WILLIAM KAROLBO HERNANDEZ LEON

Firma y sello del Presidente de la



LICDA. INGRID MARIELA ESPINA ORELLANA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

