



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO 359	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 CALLE 14-70 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-9661-45	FECHA:	6/03/2025



fabricación de puertas para sanitarios 2 unidades



fabricación de puerta para sanitario de paso



reparación de porton del lado de la cancha deportiva



suministrar e instalar balcones en area de computación y direccion JM (1.83 x 2.72) 4 unidades incluye



Sustitución de ventanas por ventanas de metal corredizas en salon de computación y direccion JM 2.60 X 1.71 incluye vidrios



Suministro e instalación de piso ceramico anti deslizante en sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Publico





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO 359	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 CALLE 14-70 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-9661-45	FECHA:	6/03/2025



aplicación de plancha de concreto en area donde se va demoler urinal y se va a instar sanitarios nuevos (se necesita instalar tubería de drenaje y agua potable)



Suministro e instalación de azulejo en sanitarios



Instalacion nueva de drenaje para sanitarios y agua potable



agregar altura al muro de sanitario existente



abrir nuevo vano para puerta de ingreso



cambio de iluminacion con bombillo Led de alta densidad y plafonera en salones y corredores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO 359	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 CALLE 14-70 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-9661-45	FECHA:	6/03/2025



suministrar sanitarios e instalacion con accesorios contra llave y manguera de abasto



demolision de urinal existente en escuela e instalar sanitario en el área



Suministro y aplicación de pintura para interior de aulas de agua 100% lavable, zocalo con pintura crítica y aplicación de zero salitre en áreas afectadas por cal



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---