

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN NO.9 JM CRISTOBAL COLON	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	27 CALLE 2-19 ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-03-0336-43	FECHA:	06/03/2025



Foto1: Remozamiento de piso dañado en aula 5 años, aula de computación, primero A, aula de 4 años, Aula Recurso; se instalará piso de formato 0.43x0.43 el más parecido al de otras áreas.



Foto 2: Suministro e instalación de 2 balcones en aula de computación, similares a los del primer nivel



Foto 3: Suministro e instalación de razor ribbon galvanizado + bases para instalación. Instalación en muro perimetral parte frontal y lateral de la Escuela.



Foto 4: Suministro e instalación de malla ciclónica + privacinta para remozamientos de colindancias de áreas verdes en dos jardineras parte frontal de la escuela



Foto 5: Suministro e instalación de reja metálica tipo puerta, de dos hojas para el área de ingreso principal, incluye chapa con llave. (medida 2.05x2.10)



Foto 6: Remozamiento de marco y puerta de aulas en donde se instalará piso para que pueda abatirse con el piso nuevo ya instalado. (Incluye desinstalación e instalación)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del representante de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN NO.9 JM, CRISTOBAL COLON	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	27 CALLE 2-19 ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-03-0336-43	FECHA:	06/03/2025



SUMINISTRO E INSTALACION DE BALCONES EN SALON DE COMPUTACIÓN



SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN AULAS DE SEGUNDO NIVEL, LIMPIEZA DE AREA EXISTENTE INSTALACION CON PSP



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAZOR DE ACERO INOX E INSTALACION DE BASES PARA INSTALACIÓN



Puerta de bodega de alimentos




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público