

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV No. 13 Alberto Mejía	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6ta avenida 27-36 zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-03-0337-43	FECHA:	6/03/2025



reparación y mantenimiento de puerta principal de 2 bandas de escuela



suministrar e instalar rejillas en cuneta de concreto en domo de escuela



suministrar rejilla para reposadera frente a lavanos en primer nivel



reparación de puerta en aula de primer nivel en aula frente a lavamanos



Mantenimiento y reparación de portón de ingreso de vehículos (cambio de rieles, chapa, cambio de lamina podrida en diferentes secciones, lijado y pintura)



revisión y reparación en hundimiento en la parte de atrás de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Signature]



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV No. 13 Alberto Mejía	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6ta avenida 27-36 zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-03-0337-43	FECHA:	6/03/2025



modificación a cuneta de concreto por inundación en demo de escuela



revisión en sanitarios por filtración levantado e instalado nuevamente y reparación



reparación y mantenimiento de baranda y puerta de rejas en gradas



sustitución de puerta en cocina



suministrar e instalar puerta de rejas en dirección



reparación y mantenimiento a puerta de rejas de ingreso de escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE
JUNTA ESCOLAR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS


PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV No. 13 Alberto Mejía	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6ta avenida 27-36 zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-03-0337-43	FECHA:	6/03/2025



suministrar e instalar pila de 2 lavaderos en escuela



revisión de drenaje existen y limpieza



filtración en dirección



reparación y cambio de chapa a puertas de aulas en escuela de segundo y tercer nivel



reparación de puertas en aulas de escuela de tercer nivel




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la JUE JUNTA ESCOLAR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

