



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐


POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM No. 66 PEDRO BETHANCOURT JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ra Avenida 23-13 Zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-03-7366-42	FECHA:	06/03/2025



sustitución de lavamanos en sanitarios de maestros de pedestal



suministrar y desinfectar e instalar sanitario de push en baño de maestros



Instalación de azulejo en interior de gabinetes



suministrar e instalar azulejo en baños niños y niñas pegado con psp




pintura en muros exterior de baños (y cer salitre)




Instalación de piso cerámico en sanitarios pegado con psp

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A ECOM No. 66 PEDRO BETHANCOURT JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ra Avenida 23-13 Zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-03-7366-42	FECHA:	06/03/2025



12:50 p. m.

instalación de piso cerámico en área de sanitario maestros y salón con psp



limpieza, sustitución de tubería pvc, cambio de accesorios a tinaco instalado en terraza de 2do nivel (flote, cheque, llave de paso)



limpieza de sistema e impermeabilización



sustitución de bomba star rite de 1/4



sustitución de hidroneumático de 35 galones



sustitución de puerta de caseta en mal estado de bomba (1.35x0.98)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOU M No. 66 PEDRO BETHANCOURT JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ra Avenida 23-13 Zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-03-7366-42	FECHA:	06/03/2025




reparación de puerta en bodega en mal estado cambio de chapa y instalación de 2 pares de amellas para candado



instalacion de piezas de tubo cuadrado de 4x4 en gradas por seguridad en pasa manos



mantenimiento de reja en sanitarios lijado y pintura



reparación pasamanos para agregar altitud por peligro de niños en gradas (2x0.45)



cernido en muro exterior de sanitarios (botar cemento existente y aplicar cemento nuevo)



sustitución de vidrio en dirección transparente de 5 ml (0.30x1.18) (desinstalar vidrio roto e instalar vidrio nuevo)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público