



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA EOUN JM No. 17 RAFAELA DEL AGUILA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8a Ave. 37-85 zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-03-7367-42	FECHA:	6/03/2025



Desinstalación e instalación de lamina troquelada calibre 26 troquelada aluzin en area de corredor.



En laminado por ingreso de palomas en contorno de la escuela en techo de 2do nivel con lamina aluzin lisa y tornillos de sujecion



sustitución de bomba de agua e instalación de bomba marca sta rite de 3/4 y hidroneumatico de 35 galones



instalación de hidroneumatico de 35 galones



modificar caseta existente para instalar bomba e hidroneumatico (por altura y ancho)



cambio de puerta de caseta de cisterna de hierro con pasador y armallas de 1.25 x 1.05

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosalia Vargascuadras

Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

