

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Ciudad capital	MUNICIPIO:	zona 5
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP No. 67 Dr. Manuel Amador Guerrero	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	41 ave. 15-25 col. Jardines de la Asunción
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-05-0377-42	FECHA:	29 de septiembre 2025



Foto 1: sustitución de Lámina



Foto 2: Sustitución de Lámina



Foto 3: Cambio de parales de madera



Foto 4: Cambio de parales de madera



Foto 5: Mantenimiento de estructuras



Foto 6: Sustitución de lámina corredor y modulo de aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público