

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUN No. 73 ELISA MOLINA DE STA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	20 CALLE 43-01 ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-05-0386-42	FECHA:	27/08/2025



Foto1: Reparación muro central en división central de direcciones y bodega de jornada matutina y vespertina y pintar el nuevo muro de ambas jornadas.




Foto 2: fabricación de puerta de metal interno de la dirección jornada matutina



Foto 3: sustitución y modificación de 2 ventanas en mal estado de la cocina con balcones nuevas.



Foto 4: sustitución y modificación de 3 ventanas en mal estado uno con su balcon nueva de ambas direcciones de jornada matutina y vespertina.



Foto 5: Sustitución de piso en mal estado por nuevos en la dirección jornada matutina.



Foto 6: sustitución de losa engrietada y en mal estado en el área de primaria

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE
No 73 "ELISA MOLINA DE STA."
CONSEJO EDUCATIVO
JORNADA MATUTINA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN
GUATEMALA, C.A.

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUN No. 73 ELISA MOLINA DE STA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	20 CALLE 43-01 ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-05-0386-42	FECHA:	28 DE AGOSTO DE 2025




Foto7: sustitucion y modificacion de reposadera del patio en mal estado en el area de primaria.



Foto 8: sustitucion de azulejos en mal estado de la pila, pared y de gabinetes por nuevo azulejos.




Foto 9: sustitucion de alumbrados en mal estado por bombillas nuevas en los salones de clases primaria y parvulos




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	ESCUELA OFICIAL PARA NIÑAS No 73 "ELISA MOLINA DE STA." CONSEJO EDUCATIVO JORNADA MATUTINA
---	---

 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---