

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV NO.20 REPUBLICA DEL ECUADOR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	23 CALLE A 35-56
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-05-0406-43	FECHA:	28/02/2025



Foto 1: SUSTITUCION DE MEZCLON EN MAL ESTADO Y APLICACION DE NUEVO MEZCLON



Foto 2: SUSTITUCION DE MODULO DE GRADAS EN MAL ESTADO.



Foto 3: SUSTITUCION DE MODULO DE GRADAS EN MAL ESTADO.



Foto 4: PINTURA GENERAL EN MUROS EXTERIORES.




Foto 5: PINTURA GENERAL EN MUROS EXTERIORES, Y PINTURA DE PUERTAS Y PORTONES.



Foto 6: PINTURA GENERAL EN MUROS INTERIORES.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

