



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1
Versión

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO.81 REPUBLICA DEL ECUADOR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	23 CALLE "A" 35-56 COLONIA ARRIVILLAGA GUATEMALA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-05-0411-43	FECHA:	21/05/2025



Foto 1: SUSTITUCION DE LAMINA EN AREA DE BODEGA



Foto 2: SUSTITUCION DE PISO EN AREA DE COCINA 01.




Foto 3: SUSTITUCION DE AZULEJO EN AREA DE COCINA 01, MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE GABINETES E INSTALACION DE CAMPANA EXTRACTORA Y SALIDA CON CHIMINEA.



Foto 4: SUSTITUCION DE PISO EN COCINA 02, SUSTITUCION Y REUBICACION DE PILA, INSTALACION DE CAMPANA EXTRACTORA CON DUCTO DE CHIMINEA EN AREA DE ESTUFA.



Foto 5: SUSTITUCION EN INSTALACION DE AZULEJO, SUSTITUCION DE VENTANAS Y CONSTRUCCION DE MUEBLES DE COCINA DE COCINA 02.




Foto 6: REPARACION DE ACCESORIOS DE DEPOSITOS DE AGUA, SUSTITUCION DE ACCESORIOS DE BAÑOS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

