

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN No. 39 República de China	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	27 Ave "A" 23-65 zona 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-05-0416-43	FECHA:	3 de octubre 2025



Foto1: Pared perimetral



Foto 2: Gotera aula segundo nivel



Foto 3: Reemplazo lamparas



Foto 4: Techado (estructura portante de metal de pasillo hacia las pilas)




Foto 5: Techado (estructura portante de metal de pasiillo de pilas hacia salida de alumnas)



Foto 6: Cambio de ventanas de aluminio por PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público