



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN NO49 JESÚS CASTRO GÓMEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	27 AV. A 24-27 ZONA 5 COLONIA LA LABOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-05-0417-43	FECHA:	12/04/2024



Foto1: Impermeabilización de losa (Sustitución del mezcón en la losa de concreto, nivelación superficial según sea requerido. 95.00 m2)



Foto 2: Instalación de 218.00 m2 de piso cerámico sobre piso existente en mal estado



Foto 3: Mantenimiento de barandas. Fijación y aplicación de pintura sobre barana de metal.



Foto 4: Reparación o sustitución de área de cocina





Foto 5: Cerco o muro perimetral



Foto 6: Pintura en muros interiores y exteriores. Aplicación de 526.50 m2 incluye 80cm de zocalo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

