



Ministerio de Educación
Guatemala

Negrita® REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana de Niñas No 102 República de Libano	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	23 calle 32-40, zona 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-05-0424-43	FECHA:	21 de noviembre 2,025.



Foto 1: Gabinetes nuevos y 5 metros de azulejo.



Foto 2: Demolición e instalación de 100 metros de piso



Foto 3: 100 Metros de fundición de área de jardín 20 metros por 5 metros y 100 metros de área de cancha.



Foto 4: Se realizaran 80 metros de cernido de Monocapa en el muro perimetral de 40 metros de ambos lados



Foto 5: Sustitucion de pileta de concreto.



Foto 6: Mesa de concreto y 5mts de azulejado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lissette
Juntas Esc. E.O.N.
No. 102 Rep. de Libano
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

