

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB SAN JUAN DE DIOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	21 AVENIDA B 17 CALLE 17-20 COLONIA SAN JUAN DE DIOS ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-06-0002-45	FECHA:	5/09/2025



Foto 1: Sustrución de estructura portante de metal en area de patio de escuela de (16 mts x 12 mts) con costanera de 2x4 para tendales y de tubos 4x8 chapa 16 para bases pintados e instalados



Foto 2: Sustrución de lamina troquelada aluzinc calibre 26 en area de patio de escuela. Con un total de 192 m2 (16 mts x 12 mts)



Foto 3: Sustrución de pintura en muros de escuela en area del interior, area de patio y exterior del Instituto se hará con los dos colores asignados por el establecimiento. 300 mts cuadrados.



Foto 4: Sustrución de pintura en muros de escuela en area del interior, area de patio y exterior del Instituto se hará con los dos colores asignados por el establecimiento. 300 mts cuadrados.



Foto 5: Sustrución de pintura en muros de escuela en area del interior, area de patio y exterior del Instituto se hará con los dos colores asignados por el establecimiento. 300 mts cuadrados.



Foto 6: Sustrución de pintura en muros de escuelas en area de interior, area de patio y exterior del Instituto se hará con los dos colores asignados por el establecimiento. 300 mts cuadrados.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Blanca H. Barrios</i> Firma y Sello del Presidente de la O.P.	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--