



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INED JN "Doctora Sara Cabarrus de Ruiz"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Final, Calzada José Milla y Vidaurre 26-40 zona 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-06-0077-46	FECHA:	6/03/2025



Foto1: Excavación de 2.50 m de profundidad, impermeabilización y aplicación de ensvietado y cernido en muro.



Foto 2: Mantenimiento e impermeabilización en muro en parte de atrás del edificio escolar.



Foto 3: Suministro e instalación de cielo falso reticulado de 2 x 2".



Foto 4: Reparación y mantenimiento decubierta de lámina por filtración en subdirección.



Foto 5: Suministro e instalación de lámina troquelada calibre 26 en aulas de segundo nivel.



Foto 6: Suministro y aplicación de ensvietado y repello en aulas de segundo nivel.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

DRA. SARA CABARRUS
Zona 6 Guatemala
Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público