

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP No. 35 JUAN JOSE AREVALO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	18 AV 25-29 ZONA 6 PROYECTO 4-3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-06-0460-42	FECHA:	5 de marzo de 2025



Foto 1: Remozado y modificación de puerta de metal para bodeguita



Foto2: Sustitucion de puerta por puerta doble de metal



FOTO 3: Instalacion de piso ceramico en area de baños alumnos.



FOTO 4: Cambio de sisa en piso ceramico existente aula escenario



FOTO 5: Pintura en muros



FOTO 6: Azulejo en baño de maestros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP No. 35 JUAN JOSE AREVALO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	18 AV 25-29 ZONA 6 PROYECTO 4-3
ESTABLECIMIENTO:	00-06-0460-42	FECHA:	5 de marzo de 2025



FOTO 7: Azulejo en baños alumnos.



FOTO 8: Azulejo en area de cocina



FOTO 9: Reparación de lavamanos comunitario




FOTO 10: Cambio de linea de agua potable en baño de maestros



FOTO 11: Pintura en piso de patio principal





FOTO 12: Instalación de Tinaco elevado, reparacion de base de tinaco

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP No. 35 JUAN JOSE AREVALO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	18 AV 25-29 ZONA 6 PROYECTO 4-3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-06-0460-42	FECHA:	5 de marzo de 2025



FOTO 13: Desmontar estructura de piso elevado y construcción de piso elevado nuevo en área de cocina



FOTO 14: Instalación de lavamanos en baño de maestros



FOTO 15: Demolición de losa inclinada para construir gradas de acceso a patio posterior




FOTO 16: Complemento fotos pintura en muros



FOTO 17: Complemento fotos pintura en muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
--	--