

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV JV No 72 REPÚBLICA DE BÉLGICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	16 AVENIDA 18-73 PROYECTO 4-4 ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-06-0480-43	FECHA:	2/06/2025



Foto 1: 2.3 Suministro e instalación de soporte de metal por metal para depósito de agua



Foto 2: 4.1 Suministro e instalación de puerta de 4 sanitrios de maestros



Foto 3: 5.1 Mantenimiento de estructura de metal



Foto 4: 6.5 Sustitución de torta de concreto por loza patio con electromalla




Foto 5: 6.8 Sustitución de piso cerámico antideslizante



Foto 6: 9.1 Pintura de muros exterior de agua y aceite

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EOUV NO. 72 REPÚBLICA DE BÉLGICA Firma y sello del Presidente de la OPE	 DIRECCIÓN ESCUELA PÚBLICA VÍCTOR BALBUENA N. 72, AVENIDA 18-73, PROYECTO 4-4 ZONA 6, GUATEMALA Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV JV No 72 REPÚBLICA DE BÉLGICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	16 AVENIDA 18-73 PROYECYO 4-4 ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-06-0480-43	FECHA:	02 DE JUNIO 2025



Foto7: 9.1 Pintura de baño de niños



Foto 8: 10.1 Mantenimiento a estructura de puertas y estructura metalica servicio sanitarios baño de niños



Foto 9: 10.3 Sustición de inodoros



Foto 10: 10.5 Sustitución de lavamanos baño de maestros , 13 .
Reparación y Sustición de azulejos para baño de maestros



Foto 11: 10.5 Demolición y sustitución de migitorio baño de niños



Foto 12: 10.9 Sustitución de grifos de baño de niñas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



**ORGANIZACIÓN DE PADRES
DE FAMILIA EOUV NO. 72
REINO DE BELGICA**

Firma y Sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV JV No 72 REPÚBLICA DE BÉLGICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	16 AVENIDA 18-73 PROYECYO 4-4 ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-06-0480-43	FECHA:	02 DE JUNIO 2025



Foto 13: 17.3 Sustitución de tubería eléctrica cableado



Foto 14: 17.3 Sustitución de lámparas de sanitarios de niñas, niños y maestros



Foto 15: 17.3 Sustitución de apagadores dobles baño de niños




Foto 16: 17.3 Sustitución de apagador sencillo baño de niñas



Foto 17: 19.3 Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos de baños de maestros.



Foto 18: 10.9 Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos con estructura de metal baño de maestros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



**ORGANIZACIÓN DE PADRES
DE FAMILIA EOUV NO. 72
REINO DE BELGICA**



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV JV No 72 REPÚBLICA DE BÉLGICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	16 AVENIDA 18-73 PROYECYO 4-4 ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-06-0480-43	FECHA:	02 DE JUNIO 2025



Foto19: 19.3 Fabricación e Instalación de puerta de metal dirección



Foto 20: Corte y demolición de concreto para modificación de drenaje sanitarios de niños.


Foto 21:

Foto 22:

Foto 23:

Foto 24:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EOUV NO. 72 REINO DE BELGICA Firma y Sello del Presidente de la OPE	 DIRECCIÓN ESCUELA OFICIAL PARA NIÑOS N. 72 REPÚBLICA DE GUATEMALA Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---