

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL PARA NIÑAS NO. 21 RAFAEL LANDIVAR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1era calle B y 23 avenida final zona 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-06-0481-43	FECHA:	02 DE JUNIO 2025



Foto 1: Sustitución de ventana por ventana tipo PVC corrediza blanco y vidrio transparente de 5 mm de grosor con sus cerrojos, dando mts cuadrados 63.7 mts cuadrados (ventanal 2 en cocina, 3 en primero A, 3 en primero B, 2 en segundo A, 3 en tercero A, 3 en cuarto A, 3 en cuarto B y 3 en sexto)



Foto 2: Suministro e instalación de balcones de metal (área de salones de segundo nivel con hierro de 1/2 cuadrado de medidas de 1.37 mts de alto por 2.60 mts de ancho)



Foto 3: Sustitución de balcones de metal (en área de dirección de medidas de 1.90 mts por 0.55 mts de alto con hierro de 1/2 cuadrado)



Foto 4: Sustitución de accesorios inodoro (arbolito, flote, empaque de tanque-taza para wc con tornillos, manija frontal, sapito). Sanitario de maestros



Foto 5: Sustitución de pila (en patio, fundiciones de Bases e instalación de 4 chorros y 4 drenajes para los mismos todo con sus acabados correspondientes.)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público