

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV NO. 37 "FRANCISCO A. DE FUENTES Y GUZMAN"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	23 AVENIDA 1-31 ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-06-0482-42	FECHA:	2/06/2025



Foto 1: Sustitución de cubierta de lámina y estructura de soporte en área de cocina.



Foto 2: Sustitución de ventanas de aluminio por PVC mas vidrio



Foto 3: Instalación de balcón de metal en salon de maestros.



Foto 4: Impermeabilización de distintas áreas de terraza




Foto 5: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos.



Foto 6: Sustitución de lámina y estructura de soporte para evitar ingreso de agua llovida.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OEF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---