



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial para Varones #117 María Cristina Bennett de Rolz	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	21 CALLE C 23-85 ZONA 6 PROYECTO 4-10
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	Código 00-06-0485-43	FECHA:	2/06/2025



FOTO 1: Cambio de duralita por cubierta de lamina



FOTO 2: Remosado de estructura tipo yois




FOTO 3: Reforzado de estructura para instalar lamina troquelada




FOTO 4: Instalación de piso por construcción de drenajes




FOTO 5: Cambio de sanitarios baño maestros



FOTO 6: CAMBIO DE LAVAMANOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y registrar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público