

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN No.40 MARIA CRISTINA BENNETT DE ROLZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	21 CALLE "C" 23-85 ZONA 6 PROYECTO 4-10
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-06-0489-43	FECHA:	2/06/2025



FOTO 1: Sustrución de puertas de baño de niñas



FOTO 2: Sustrución de piso en baño de niñas



FOTO 3: Pintura en muros



FOTO 4: Sustrución de sanitarios




FOTO 5: Cambio de lavamanos




FOTO 6: Sustrución de azulejo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN No.40 MARIA CRISTINA BENNETT DE ROLZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	21 CALLE "C" 23-85 ZONA 6 PROYECTO 4-10
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-06-0489-43	FECHA:	2/06/2025



FOTO 7: CONSTRUIR DRENAJE DE 6"



FOTO 8: CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE REGISTRO




FOTO 9: Diseño y fabricación de red de drenajes de baño de niñas




FOTO 10: INSTALACION DE REPOSADERAS



FOTO 11: Instalacion de lamparas led con interruptor



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Consejo Educativo	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCION
---	--	--	--