

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN No.4 JM Justo Rufino Barrios	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13 avenida 1-28 zona 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-06-0490-43	FECHA:	5/9/2025




Foto 1. Suministro e instalación chorro de lavamanos. 1.1 Instalación de tomacorriente



Foto 2: IMPERMEABILIZACIÓN DE AREA DEL SEGUNDO NIVEL



FOTO: 3 PINTURA DE PUERTAS DE LOS BAÑOS



FOTO 4: SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE PISO CERAMICO



Foto 5: APLICACIÓN DE PINTURA EN PRIMER NIVEL, PASILLO PATIO, BAÑOS Y COCINA EXTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO



FOTO 6: SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE INODOROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

