

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN NO. 29 REPUBLICA DOMINICANA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6A. CALLE 13-44 ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-06-0492-43	FECHA:	6 DE MARZO DE 2025




Foto 1: Sustrucion DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA EN BODEGA



Foto 2: SUSTITUCION REJAS POR PORTON DE METAL CON PUERTA



FOTO 3: SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANALES TIPO SIFON PRIMER NIVEL 1MT. X 5.06MTS.



Foto 4: sUMINISTRO E INSTALACION DE BALCONES , AULAS SEGUNDO NIVEL 4.10 X 1.80



Foto 5: sUMINISTRO E INSTALACION DE BALCONES PARTE EXTERIOR ESTABLECIMIENTO 0.90MTSX0.60 MTS



Foto 6: sUMINISTRO E INSTALACION DE REJAS GRADAS BIBLIOTECA 0.93 MTS. X 1.27MTS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EDUN NO. 29 REPUBLICA DOMINICANA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8A. CLLE 13-44 ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-06-0492-43	FECHA:	6 DE MARZO DE 2025



Foto 7: SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANALES PVC SEGUNDO NIVEL 4.10MTS X 1.80



Foto 8: PINTURA DE MURO PERIMETRAL PARTE EXTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO 214 M2



REMOZAMIENTO EN AREA DE PATIO DE ADOQUIN



INSTALACION DE ENTREPAÑO DE CONCRETO DE 1.20 XO.70 INCLUYE INSTALACION DE AZULEJO.



PINTURA EN AREA DE DIRECCION TECHO Y PAREDES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN NO. 29 REPUBLICA DOMINICANA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8A. CALLE 13-44 ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-06-0492-43	FECHA:	6 DE MARZO DE 2025



SUSTITUCION DE REJAS POR PORTON EN PATIO INTERIOR



PINTURA EN MURO EXTERIOR



PINTURA EN MURO EXTERIOR



PINTURA EN MURO EXTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

