



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN NO. 82 JM "RUBEN VILLAGRÁN PAUL"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	18 AVE. 26-15 PROYECTO 4-3, ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-06-0493-43	FECHA:	02 DE JUNIO DE 2025



Foto 1: Mantenimiento: Lijado, cepillado, pintura, enderezado y cambio de chapa (2 puertas de doble hoja)



Foto 2: Mantenimiento, lijado, cepillado y aplicación de pintura en las puertas de las aulas.



Foto 3: Mantenimiento: Lijado, cepillado, pintura, enderezado y cambio de chapa, cambio de paneles y tubo inferior.



Foto 4: Colocación de azulejo en todas las paredes, pintura en muros, mantenimiento y pintura en 8 puertas, sustitución de lámpas led.




Foto 5: Remoción e instalación de azulejo en lavamanos.




Foto 6: Remoción e instalación de sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN NO. 82 JM "RUBEN VILLAGRAN PAUL"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	18 AV. 26-15, PROYECTO 4-3, ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-06-0493-43	FECHA:	02 DE JUNIO 2025



Foto 7: Fabricación , Fundición e Instalación de Top Para Cocina, Material Cemento, acabados alisado con Monocapa, Incluye Puertas De Madera. Instalación De Azulejo en Muebles de Cocina



Foto 8: Fabricación , Fundición e Instalación de Top Para Cocina, Material Cemento, acabados alisado con Monocapa, Incluye Puertas De Madera. Instalación De Azulejo en Muebles de Cocina.



Foto 9: Fabricación , Fundición e Instalación de Top Para Cocina, Material Cemento, acabados alisado con Monocapa, Incluye Puertas De Madera



Foto 10: Fabricación e Instalación de Ventana PVC-Balcon de metal.




Foto 11: Pintura En Muros Exteriores (frente escuela)



Foto 12: Pintura En Muros Exteriores (frente escuela)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo

