



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN No. 95 JM REPUBLICA DE AUSTRIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	16 AVENIDA 18-51 PROYECTO 4-4 ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-06-0495-43	FECHA:	05/03/2025



Foto1: Remozamiento de puerta de metal



Foto 2: Pintura en muros



Foto3: Cambio de sanitario



Foto 4: Instalación de azulejo en baño de niñas




Foto 5: reparacion de fuga en drenaje de plla



Foto 6: Mantenimiento de reposaderas de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN No. 95 JM REPUBLICA DE AUSTRIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	16 AVENIDA 18-51 PROYECTO 4-4 ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-06-0495-43	FECHA:	05/03/2025



Foto 7: Fabricación de tapaderas metálicas para reposaderas



Foto 8: Cambio de línea de agua potable en pila




Foto 9: Instalación de línea de agua potable de Tinaco a baños



Foto 10: Cambio de chorro en pila



Foto 11: Limpieza de superficie de muro perimetral




Foto 12: Reparación y resanado de áreas en muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN No. 95 JM REPUBLICA DE AUSTRIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	16 AVENIDA 18-51 PROYECTO 4-4 ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-06-0495-43	FECHA:	05/03/2025



Foto 13: Cambio de pila



Foto 14: Instalación de lámina para sellar parte superior de baño de niñas




Foto 15: Fabricación de entrepaños de concreto a mueble de cocina



Foto 16: Cambio de pila por filtración

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPP		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---