

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN No. 59 JV, Rafael Arévalo Martínez	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	21 avenida 14-16 zona 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-06-0496-43	FECHA:	2/06/2025



Foto1: 4.1 Mantenimiento de puerta metálica en sanitario de niñas, como lo es lijado y pintura de aceite, cambio de chapa existente en mal estado por una marca vale.



Foto 2: 5.1 Sustitución de ventana en sanitario de niñas, con barrotes de tubo cuadrado de 1"x1" pintado de color azul



Foto 3: 8 Limpieza mantenimiento de cuneta parte baja de patio de astas, incluye mover y colocación de planchas de concreto para efectuar dicha limpieza



Foto 4: 9.1 Aplicación de pintura de aceite marca corona color verde musgo en piso y columnitas bajo lavamanos de niñas




Foto 5: 12.1 Desmontar portón existente en mal estado + instalación de portón corredizo (# 1), con lámina 3/64", tubo cuadrado de 1 1/2" chapa 18, con rieles y rodos de cojinete en la parte inferior



Foto 6: 14.13 Mantenimiento de 4 llaves de chorro en mal estado (sustitución por 4 marca grival, y sellar 3 en mal estado, en sanitario de niñas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 CONSEJO EDUCATIVO Rafael Arévalo Martínez Guatemala, Guatemala	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 ESCUELA OFICIAL DE NIÑAS No. 59 JV Rafael Arévalo Martínez Guatemala, C.A.
---	---	--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN No. 59 JV, Rafael Arévalo Martínez	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	21 avenida 14-16 zona 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-06-0496-43	FECHA:	2/06/2025



Foto 7: 14.13 Suministro de 3 astas con tubo galvanizado de 2 y 1 1/2" con sus respectivas poleas, ancladas al suelo (80cm) con base de concreto armado.



Foto 8: 14.13 Suministro de pequeño escenario anexo a astas do 20 cm de alto, 1.50 mts. de ancho x 2.00 de largo



Foto 9: 16.1 Reparación de piso de patio con fundición de concreto de 4-5 cm de espesor con cernido semi fino como acabado final, (solo área azfaltada)



Foto 10:





Foto 11:



Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 CONSEJO EDUCATIVO Guatemala, Guatemala	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 ESCUELA OFICIAL DE NIÑAS No. 59 JV Rafael Arévalo Martínez Guatemala, G. A.
---	--	--	--