



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JM Carlos Benjamin Paiz Ayala	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calzada Jose Milla y Vidaurre 27 avenida final zona 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-06-0499-43	FECHA:	06/03/2025



Ventanas descripción: Cambio de ventanas por ventanas corredizas tipo PVC de 5mm



Foto 2: Cambio de ventanas por ventanas corredizas tipo PVC de 5mm



Foto 3: Pintura en todo el area de la entrada de la escuela.



Foto 4: Reparacion y ajustes puerta de baños de varones



Foto 5: reparacion de sistema de agua migitorio en baño de varones




Foto 6: Instalacion de Chapa de engrape en area de porton

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF 

Firma y Sello Director Centro Educativo Público 