

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica Experimental con Orientación Ocupacional "Enrique Gómez Carrillo" JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13 avenida y 15 calle final zona 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-06-0520-45	FECHA:	2/06/2025



Foto 1: Impermeabilización de losa de 7 salones



Foto 2: Nivelación e impermeabilización de losa 7 salones por filtración




Foto 3: Sustitución de puertas de aluminio y chapas



Foto 4: Mantenimiento puertas de rejas convertir de reja fija a reja abatible y sustitución de chapas




Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORE  Firma y Sello Director Centro Educativo Público 