

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN NO 80 "ANGELINA ACUÑA" JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	12 CALLE 12-23 ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-06-4197-43	FECHA:	2/06/2027



Foto 1: Mejoramiento de top de concreto, con forrada con azulejo en cocina



Foto 2: Traslado de pila a e insltación de drenajes y agua potable



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte y cubierta de lámina en pasillo y cocina



Foto 4: Mejoramiento de muros, e instalación de cielo falso en toda el area de la cocina



Foto 5: mejoramiento de las bases e instalación de un tinaco con capacidad para 400 litros de agua el cual abastecera la pila que estara en la cocina



Foto 6: reparación e instalacion de nuevo cableado electrico y tomacorrientes nuevos, plafoneras y focos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Escuela No. 80
"Angelina Acuña"
CONSEJO EDUCATIVO
Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
ESCUELA URBANA DE NIÑAS Y NIÑOS
DIRECCION