

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒DURANTE ☐POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	33 AVENIDA 50-61 ZONA 7 COLONIA "EL GRANIZO III"
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-07-0005-45	FECHA:	11/09/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de capote de lámina para lámina troquelada.



Foto 3: Reparación de piso de torta de concreto en bodega



Foto 4: Reparación de muro perimetral de block



Foto 5: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 6: Instalación de unidades de luz (incluye interruptor, ducto y cable eléctrico).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público