

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a E.O.U.M. No. 435 Asentamiento Patronato Antialcoholico	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	38 calle 33-92 Amparo I zona 7
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-07-0009-42	FECHA:	27/10/2025



Foto1: Ventanas de metal en mal estado de 1.00x1.00 mts., actualizandolas a ventanas de PVC de mejor calidad.



Foto 2: Muro perimetral de 30.80 metros lineales a 3 metros de altura util, con una profundidad de 0.80 cm de poste, por seguridad del establecimiento.



Foto 3: 25.8 mts cuadrados de hierro redondo para seguridad de los baños y pilas del establecimiento. Con extracción de maya.



Foto 4: Reparacion de muro vertical con impermeabilizante por fisuras en la pared y humedad internas externas.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

