

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                               |                                |                                          |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA                     | MUNICIPIO:                     | GUATEMALA                                |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP No. 66 HUGO TULIO BÚCARO | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 31 AVE C 6-08 ZONA 7 COL. CENTRO AMÉRICA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 00-07-0529-42                 | FECHA:                         | 28/10/2025                               |



Estado actual de lámina y soportes costaneros, con filtraciones, corrosiones y desprendimiento



Estado actual de las puertas de metal de los baños de los niños, presentando corrosión, presencia de +óxido, pintura levantada y perforaciones



Estado actual de las puertas de metal de los baños de los niños, presentando corrosión, presencia de óxido, pintura levantada y perforaciones



Ventanas en mal estado, plástico amarillento opaco y quebradizo, no se abren por lo que no hay ventilación, no permiten entrada de luz natural o aire fresco



azulejos rotos, despegados manchados filtraciones de moho



Estado actual del área de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                               |                                |                                          |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA                     | MUNICIPIO:                     | GUATEMALA                                |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP No. 66 HUGO TULIO BÚCARO | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 31 AVE C 6-08 ZONA 7 COL. CENTRO AMÉRICA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 00-07-0529-42                 | FECHA:                         | 28/10/2025                               |



Filtración de agua y humedad en pared y piso



Estado actual de pared y azulejo del área de la cocina




Estado actual de paredes de los baños de los niños sin azulejos



Regadera en mal estado, filtraciones en pared



Estado actual de la pileta de los baños de los niños, los grifos no funcionan en su totalidad



Deterioro visible en inodoro, pared sin azulejo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

A blue ink signature and a circular official stamp of the OPF (Organismo Promotor de Fomento) for the school.

Firma y sello del Presidente de la OPF

A blue ink signature and a circular official stamp of the Director of the Educational Center.

Firma y Sello Director Centro Educativo