

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos No. 70 Madre Dormida	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	31av. "C" Colonia Madre Dormida zona 7 Bethania
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-07-0534-42	FECHA:	



Foto 1: Area de laminas en mal estado que seran sustituidas



Foto 2: Estado actual de muros interiores, donde se aplicara pintura



Foto 3: Ventanas existentes, se cambiarian por ventanas PVC



Foto 4: Piso existente en aulas y corredores, se instalara piso ceramico



Foto 6: Pintura en muro de murales actual, se plicara pintura blanca



Foto 7: Estructura de techo existente, se aplicara pintura para su mantenimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE:



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

