



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-EQR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EO DE PARVULOS ANEXA A EOUN No.441 LAS GALERAS JM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	38 CALLE 33-20 ZONA 7 COLONIA EL AMPARO 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-07-0541-42	FECHA:	10 DE OCTUBRE DE 2025



Foto1: CAMBIO DE AZULEJO DE BAÑO DE VARONES Y NIÑAS , POSIBLES FUGAS Y DRENAJES



Foto 2: EN ESTA PARTE SE MUESTRA LA SUSTIRUCION LOS MINGITORIOS QUE SE COLOCARAN EN EL BAÑO DE VARONES Y LA COLOCACION RESPECTIVA DE LAVAMANOS EN AMBOS BAÑOS , LA



Foto 3: EN ESTA PARTE SE MUESTRA LA SUSTIRUCION DE VENTAS A PVC



PINTURA EXTERNA DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PINTURA DE BALCONES



Foto 5: SE PINTARAN LAS 4 PUERTAS DE PREPARATORIA , SUSTITUCION DE ARCHIVADORES DE METAL



Foto 6: SUSTITUCION DE VENTILADORES , COLOCARA CEDAZO E 3 AULAS , SUSTITUCION DE 8 VENTILADORES PARA 4 AULAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

MARIO GILBERTO ALARCÓN BELTRAN

Firma y sello del Residente de la OPF

EVELYN JOHANNA RAXÓN CAJAS DE CALITZ

Firma y Sello Director Centro Educativo Público