



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS


PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN 25 DE SEPTIEMBRE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6A. CALLE A 14-59 COLONIA QUINTA SAMAYOA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-07-0569-43	FECHA:	02 de febrero 2025



Cambio de Capote fabricado a sobre medida Salón 1



Cambio de Capote fabricado a sobre medida Salón 2



Cambio de Capote fabricado a sobre medida en baños



Cambio de Capote fabricado a sobre medida en clase





Cambio de Sanitarios a fluxometro



Cambio de Sanitarios a fluxometro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
