

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	CIUDAD CAPITAL	MUNICIPIO:	ZONA 7
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA NACIONAL URBANA PARA NIÑAS NO. 120 REPUBLICA DE COREA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8A AVE. 13-06 COLONIA CASTILLO LARA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-07-0576-43	FECHA:	11/09/2025



Foto 1: pintura en paredes del exterior de las aulas de la escuela deteriorada por ser de mala calidad.



Foto 2: zócalo en deterioro, se cambiara a pintura de aceite.



Foto 3: pintura en paredes internas en deterioro.



Foto 4: Cambio de lámina en mal estado.



Foto 5: cambio de estructura.



Foto 6: cambio de lámina de mala calidad.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

