

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN No. 43 Pedro José Valenzuela	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8 avenida A 13-06 colonia Castillo Lara, zona 7
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-07-0579-43	FECHA:	11/09/2025



Sustitución de cerraduras y mantenimiento de puertas



Instalación de bomba a tanque cisterna y mantenimiento



Colocación de canal para recoger el agua que se filtra en la pared de la cocina.



Colocación de azulejos y puertas en muebles de cocina.



Sustitución de sanitarios e instalación de nuevos



Pintura de paredes de interior cocina, dirección y baños.


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒


DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN No. 43 Pedro José Valenzuela	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8 avenida A 13-06 colonia Castillo Lara, zona 7
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-07-0579-43	FECHA:	11/09/2025






Sustitución de lavamanos.




Sustitución y reparación de lámparas de iluminación Led



Sustitución de lavamanos y sus accesorios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OMS	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--	--