

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	ZONA 7
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA N° 85	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	30 AV. "D" 13-49 Z.7 COL. CIUDAD DE PLATA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-07-0589-43	FECHA:	GUATEMALA, 11/09/2025



VISTA GENERAL DEL TECHO DE LÁMINA DE ZINC A CAMBIAR POR LÁMINA TROQUELADA EN EL SUM



VISTA INTERIOR DE LÁMINAS DE ZINC



SE COLOCARÁ CANALES EN CADA ALERO DE TECHO



VISTA DE JUNTA DE LÁMINAS DONDE SE COLOCARÁ UN SELLO PARA EVITAR INGRESO DE AGUA DE LLUVIA AL VESTIDOR DEL SUM



LÁMINAS EN EL SUM LA CANALETA SE CAMBIARÁ COMPLETA



VISTA DE LÁMINAS CON AGUJEROS QUE PROVOCAN GOTERAS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público