

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO

X


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EOUM No. 149 "4 DE FEBRERO" JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	29 AV. "C" 23-58 ZONA 7 COLONIA 4 DE FEBRERO
ESTABLECIMIENTO:	00-07-0593-43	FECHA:	10/17/2025



Las columnas y vigas estarán sentadas en 10 bases de zapatas de 2 metros de diámetro por un metro de altura de profundidad.




Cada columna consta de 6 hierros de 1/2 con tensión en medio de los hierros y 6 pernos de 7/8.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la JEP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público