



Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No.441 LAS GALERAS JM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	38 CALLE 33-20 ZONA 7 COLONIA EL AMPARO 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-07-0597-43	FECHA:	04 DE SEPTIEMBRE DE 2025



Foto1: REPARACION O SUSTITUCION DE AZULEJOS



Foto 2: SUSTIRUCION DE MINGITORIOS



Foto 3: CAMBIO DE SERVICIOS Y ACCESORIOS .



Foto 4: EN ESTA PARTE SE MUESTRA LA SUSTIRUCION DE VENTILADORES QUE SE REALIZARAN SIENDO 12 VENTILADORES PARA 6 AULAS DEL SEGUNDO NIVEL .




Foto 5: SE DARA MANTENIMIENTO DE BARANDAS Y SE PINTARAN LOS BARANDALES DE TODA LA ESCUELA



Foto 6: MANTENIMIENTO DE PORTONES SE REALIZARA LA PINTURA DE PORTONES DE LA ESCUELA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

MARIO GILBERTO ALARCON BELTRAN
Firma y sello del Presidente de la OPF



EVELYN JOHANNA RAXON CAJAS DE CALITO
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

