

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto de Experimental de Educación Básica Dr Carlos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Catizada San Juan 32-50 Zona 7
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-07-0640-45	FECHA:	03 de marzo de 2025



Levantado de techo para impermeabilización




Levantado de techo para impermeabilización



Levantado de techo para impermeabilización



Levantado de techo para impermeabilización




Levantado de techo para impermeabilización



Levantado de techo para impermeabilización

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPE





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

