

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO 144 MARÍA LUISA ARAGÓN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 CALLE 2DA. AVENIDA ZONA 7 COLONIA LA VERBENA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-07-2233-43	FECHA:	10/09/2025



FOTO 1: ÁREA DONDE SE REALIZARÁ LA SUSTITUCIÓN POR VENTANAS PVC.



FOTO 2: ÁREA DONDE SE REALIZARÁ INSTALACIÓN DE CABLEADO.



FOTO 3: ÁREA DONDE SE REALIZARA LA SUSTITUCIÓN DE CHAPAS YALE.



FOTO 4: ÁREA DONDE SE REALIZARÁ LA INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES.



FOTO 5: ÁREA DONDE SE REALIZARÁ LA SUSTITUCIÓN DE PORTÓN DE METAL.



FOTO 6: ÁREA DONDE SE REALIZARÁ INSTALACIÓN DE RAMPA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público.

