

SITUACIÓN DEFICIENCIAS  
DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                                                     |                                |                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA                                           | MUNICIPIO:                     | GUATEMALA                                       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EOUP/V No.60 ABRAHAM ORANTES Y ORANTES | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | AVENIDA MOCTEZUMA 31-09 ZONA 7 COLONIA BETHANIA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 00-07-8687-42                                       | FECHA:                         | 11 DE SEPTIEMBRE DE 2,025                       |



Foto 1: ES URGENTE LA INTALACION DE UNA REPOSADERA, CUANDO SE HACE LIMPIEZA NO SE TIENE PARA DONDE TIRAR EL AGUA



Foto 2: LEVANTADO DE MURO PARA INDEPENDIZAR LAS AULAS, ACTUALMENE HAY INTERFERENCIA ENTRE AULAS



Foto 3: SUSTITUCION DE INODORO BABY DEBIDO A LOS CONSTANTES TAPONAMIENTOS QUE SE DAN. CAMBIO DE LLAVE DE LAVAMANOS Y DESAGUES



Foto 4: REPARACION DE PUERTAS EN LA PARTE INFERIOR



Foto 5: BAJADAS DE AGUA PLUVIAL, IMPERMEABILIZACION EN MURO (ACTULAMENTE HAY HUMEDAD EN LOS MUROS )



Foto 6: CONSTRUCCION DE URINAL COLECTIVO (ACTUALMENTE SOLO HAY 2 INODOROS PARA ATENDER A TODOS LOS NIÑOS )

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Elena Jax

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS  
DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                                                     |                                |                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA                                           | MUNICIPIO:                     | GUATEMALA                                       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EOUP/V No.60 ABRAHAM ORANTES Y ORANTES | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | AVENIDA MOCTEZUMA 31-09 ZONA 7 COLONIA BETHANIA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 00-07-8687-42                                       | FECHA:                         | 11 DE SEPTIEMBRE DE 2,025                       |



Foto 1: REVISIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO Y COLOCACIÓN DE TAPADERA, ACTUALMENTE LOS CABLES ESTÁN EXPUESTOS



Foto 2: LAS MEZCLADORAS NO FUNCIONAN Y TIENEN FUGA, TAMBIÉN ES NECESARIO UN CARGADOR PARA ASEGURAR LOS LAVAMANOS



Foto 3: EN AMBOS MÓDULOS DE BAÑOS ES NECESARIO COLOCAR UNA REPOSADERA, CUANDO SE HACE LIMPIEZA EN LOS BAÑOS, EL AGUA DE ESTOS PASAN POR DONDE LOS NIÑOS RECIBEN CLASES



Foto 4: URINAL UBICADO EN SERVICIOS SANITARIOS DE NIÑAS, SE NECESITA HABILITAR OTRO INODORO Y ELIMINAR DICHO URINAL



Foto 5: REPARACIÓN DE PUERTAS EN BAÑOS Y EN COCINA



Foto 6: ELIMINACIÓN DE LAVAMANOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL EXTERIOR PARA HABILITAR UNA BODEGA DE INSUMOS DE LIMPIEZA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ROSA Elena JOCOS

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

