

UACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINAD.

PREVIO ☒DURANTE ☐POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a E.O.U.V.No.11 José Clemente Chavarría	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	40 calle "B" 11-65 zona 8
ESTABLECIMIENTO:	00-08-0004-42	FECHA:	17 de octubre de 2025



Foto:1 Reparación de piso en dirección



Foto: 2 Reparación de puerta y dintel de ingreso a dirección dañados



Foto: 3 Completar puertas metálicas tipo persiana en gabinetes de cocina



Foto:4 Cambio de azulejo dañado en muros de cocina



Foto: 5 Ampliación de pila



Foto: 6 Reparación de repisas metálicas para colocación de ollas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



UACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINAD.

PREVIO ☒DURANTE ☐POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a E.O.U.V.No.11 José Clemente Chavarría	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	40 calle "B" 11-65 zona 8
ESTABLECIMIENTO:	00-08-0004-42	FECHA:	17 de octubre de 2025



Foto: 7 Reparación de portón dañado por la corrosión en la parte inferior y pintura general



Foto: 8 Cambio de 4 sanitarios dañados y 3 mingitorios dañados



Foto: 9 Mantenimiento de puertas metálicas en baños



Foto: 10 Reparación y ampliación de muros divisorios y cambio de azulejo dañado



Foto: 11 Reparación de ventanería



Foto: 12 Reparación y ampliación de lavamanos y cambio de chorros dañados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a E.O.U.V. No.11 José Clemente Chavarría	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	40 Calle "B" 11-65 Zona 8, Guatemala
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-08-000-42	FECHA:	Guatemala 17 de Octubre de 2025




Foto1: Mantenimiento de pintura en muro perimetral del patio 2



Foto 2: Mantenimiento de pintura en muro perimetral del patio 2



Foto 3: Mantenimiento de pintura en muro perimetral del patio 2



Foto 4: Mantenimiento de pintura en muro perimetral del patio 2

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

