

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a E.O.U.V. No.11 José Clemente Chavarría	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	40 Calle "B" 11-65 Zona 8, Guatemala
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-08-0667-43	FECHA:	Guatemala 17 de Octubre de 2025



Foto 1: Mantenimiento de pintura en muro perimetral del patio 2



Foto 2: Mantenimiento de pintura en muro perimetral del patio 2



Foto 3: Mantenimiento de pintura en muro perimetral del patio 2



Foto 4: Mantenimiento de pintura en muro perimetral del patio 2




Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---