



Negrita "REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN 26 José María Fuentes	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	11 avenida 40-63 zona 8
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-08-066-9-43	FECHA:	4 de septiembre de 2025



FOTO1 : CAMBIO DEL TECHO DE LA BODEGA.



FOTO 2 SUSTITUCIÓN DE VENTANAS DEL SALÓN



FOTO 3 SUSTITUCIÓN DE DOS PUERTAS DE BODEGA.




FOTO 4 : SUSTITUCIÓN DE CANALES Y BAJADAS DE AGUA.



FOTO 5. SUSTITUCIÓN DE BARANDAS



FOTO 6 SUSTITUCIÓN DE PORTONES DE ENTRADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Vitalina Luna Pérez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN 26 José María Fuentes	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	11 avenida 40-63 zona 8
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-08-066-9-43	FECHA:	4 de septiembre de 2025



FOTO 7 SUSTITUCIÓN DE PASAMANOS COMPLETO POR DE ACERO INOXIDABLE




FOTO 8 SUSTITUCIÓN PUERTAS DE GABINETE COMPLETAS POR DE PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Vitaling Cuva Rios
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

