

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	17 Calle 21 - 18 zona 10 colonia Concepción
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-10-0011-45	FECHA:	Guatemala 28/02/2025



Foto No. 1 Reparación de red de drenajes y red de agua potable. Cambio total de tubería de drenaje de sanitarios del 2o. nivel, realizando instalación nueva con tubería PVC de 4 pulgadas con todos sus



Foto No. 2 Adecuación de área para sanitario en primer nivel de 1.26 metros cuadrados, sanitarios con instalación de drenajes y agua potable.



Foto No. 3 Lavamanos tipo piletta de concreto, forrada con azulejos para usar como lavamanos por los estudiante. Medidas 1.5 metros de ancho * 0.80 metros de alto * 0.30 metros de fondo. En 1o. Nivel



Foto No. 4 Extensión de techo metálico para corredor de 1.70 ancho por 12 largo con canal calibre 26 fabricado con lamina lisa calibre 26 y estructura de tubo cuadrado de 2*2 chapa 18 y lamina troquelada calibre 26 con 3



Foto No. 5 Instalación de capote metálico para el techo de las aulas del segundo nivel, elaborado con lamina aluzinc calibre 26 de 1.20 de ancho por 15 metros de largo.



Foto No. 6 REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ÁREA DE COCINA (Adecuación de area para cocina, instalación de drenaje, instalación de agua potable. Instalación de tubería para gas propano, laboración de

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	17 Calle 21 - 18 zona 10 colonia Concepción
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-10-0011-45	FECHA:	Guatemala 28/02/2025



Foto No. 7 Instalación de pila de concreto de dos lavaderos con tubería de drenaje y agua potable con sus accesorios. En 1o. nivel



Foto No. 8 Adecuación de guardiania para almacenamiento de insumos, con una area de 36.00 metros cuadrados.




Foto No. 9 Mantenimiento de escalera para subir al 3er nivel, área de tinaco de 0.50 de ancho * 3 metros de largo




Foto No. 10 Reparación de terraza, elaboración de pañuelos de terraza, 5.76 metros cuadrados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público