



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PRA-FOR-123
Versión 1

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒ X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JOSÉ FRANCISCO DE CORDOVA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	20 avenida A 8-98 colonia El Mirador zona 11
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-11-0811-43	FECHA:	19 de mayo de 2025



Foto: 1 Las paletas de algunas ventanas se caen.



Foto: 2 Las ventanas son de paletas y ya no cuentan con el mecanismo para abrir y cerrar.



Foto: 3 Ventanas y balcones muy deterioradas

Foto: 4

Foto: 5

Foto: 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Manuel Osorio Romero
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

