

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	Zona 11 Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta "15 de septiembre"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	9 avenida 3-01 campos del Roosevelt Zona 11
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-11-0814-43	FECHA:	Guatemala 17 de octubre del 2025



Foto: 1 Cambio de lamina y cableado para plafonera y bombilla en bodega



Foto: 2 Cambio de lamina e instalacion de cielo falso en salon de lectura



Foto: 3 Cambio de canales salon de lectura y cocina



Foto: 4 Aplicación de pintura en varios salones




Foto: 5 Cambio de ventanas a pvc



Foto: 6 Cambio de lamina en salones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Publico
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	Zona 11 Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta "15 de septiembre"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	9 avenida 3-01 campos del Roosevelt Zona 11
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-11-0814-43	FECHA:	Guatemala 17 de octubre del 2025



Foto: 7 Impermeabilización de pared trasera area superior



Foto: 8 Mantenimiento de puertas



Foto: 9 Impermeabilización de techo



Foto: 10 Remozamiento de pared y reposición de columnas




Foto: 11




Foto: 12

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público