



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana de Niñas República de Colombia	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13 calle 11-00 zona 11 Colonia Roosevelt
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-11-0816-43	FECHA:	18/03/2025



Foto 3: CUBIERTA DE LAMINA (Techo salón de usos multiples)



Foto 3: CUBIERTA DE LAMINA (Techo salón de usos multiples)



Foto 3: CUBIERTA DE LAMINA (Techo salón de usos multiples)



Foto 5: PISO (PISO ESCENARIO SALÓN DE USOS MULTIPLES)



Foto 5: PISO (PISO ESCENARIO SALÓN DE USOS MULTIPLES)



Foto 5: PISO (PISO ESCENARIO SALÓN DE USOS MULTIPLES)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

